

# GiG

## GELERNT IST GELERNT

### 20.2018

#### 74 LICHTTECHNIK FÜR MEISTER (TEIL 18)

Prüfung und Wartung von Sicherheitsbeleuchtungen

#### 76 PRÜFTECHNIK ELEKTRISCHER ANLAGEN NACH DIN VDE 0100-600 (TEIL 7)

Messung des Isolationswiderstands – Durchführung der Messung

#### 78 AUFBAU UND PRÜFUNG VON PV-ANLAGEN (TEIL 2)

Beschaffung und Auswahl von PV-Anlagen



Quelle: FBZ Leer

**Seminar zur Schaltberechtigung:** Nach Abschluss der Schaltaktionen ermöglichen die Abfragepunkte der Checkliste die Wiederherstellung des Zustands zum sicheren Betrieb der elektrischen Anlage

#### KONTAKT

Ihre Fragen und Anregungen zur Rubrik »GiG – Gelernt ist Gelernt« senden Sie uns bitte an:

Marcel Diehl  
Hultschinerstr. 8, 81677 München  
Telefon: (089) 2183-8983  
Telefax: (089) 2183-8989  
marcel.diehl@huethig.de

www.elektro.net



#### PFUSCH AM BAU: IHRE FOTOS SIND GEFRAGT!

Für unseren Fotowettbewerb der Rubrik »Fehlgriffe« suchen wir fortlaufend Fotos (Digital/Print) von fehlerhaften Elektroinstallationen. Senden Sie die Fotos, versehen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und einer kurzen Beschreibung der Fehlerart, bitte an:

Redaktion »de« – Fotowettbewerb  
Hultschinerstr. 8, 81677 München  
oder per E-Mail: redaktion@elektro.net